

Eigengebrek Schade

Voorbeelden 5-6-7-8-9



Coverholder at LLOYDS



Assurantiebedrijf Klomp B.V.

Onafhankelijke specialisten Bootverzekering

Voorbeeld 5 Eigengebrek Schade

Brand aan boord van een schip niet direct het gevolg van een eigen gebrek. Oorzaak; aan het werk met elektra en weggelopen bij de klus. Stroomdraden losgelaten en kortsluiting.



Voorbeeld 6 Eigengebrek Schade

Oliegebrek bij 1 cilinder, alle overige cilinders en zuigers mankeren niets, daardoor drijfstang volledig afgebroken. Ook de drijfstang bevestigingsbout is volledig ingetrokken. Gevolg motor total loss. Afdruk van bout in de zuiger is te zien!



Voorbeeld 7 Eigengebrek Schade

Kortsluiting in boegschroef ten gevolge van eigen gebrek



Voorbeeld 8 Eigengebrek Schade

Hardhout Meranti, zacht als boter eigen gebrek. (FOUT HOUT)



Voorbeeld 9 Eigengebrek Schade

Corrosie als gevolg van elektrolyse. Verbinding tussen staart en motor wat niet hoort te zijn.

